

لیست قیمت خدمات ایپاکو اعتبار تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹

هزینه های متداول گر کره اتوماتیک	
نوع خدمات گر کره برقی	هزینه خدمات
هزینه ایاب و ذهاب و عیب یابی گر کره	۷۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تنظیم برد و گد دادن ریموت	۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض چشم گر کره اتوماتیک بدون سیم کشی	۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه سیم و سیم کشی چشم گر کره اتوماتیک	۸۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض برد و برنامه ریزی مجدد گر کره اتوماتیک	۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب تیغه گر کره بدون جوشکاری	۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب گر کره و بازو بست گر کره با جوشکاری	۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض موتور گر کره بدون خارج کردن تیغه ها از ریل	۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض موتور گر کره با خارج کردن تیغه از ریل	۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض موتور تیوبلار با ساید	۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تنظیم موتور گر کره و میکروسوئنج بدون خارج کردن تیغه از ریل	۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض تیغه معیوب بدون خارج کردن کل تیغه ها	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تنظیم تیغه گر کره بدون خارج کردن تیغه از ریل و کپس زنی مجدد	۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض تیغه معیوب با خارج کردن کل تیغه ها و کپس زنی مجدد	۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه اضافه کردن تیغه بدون خارج کردن کل تیغه از ریل	۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه اضافه کردن تیغه با خارج کردن کل تیغه از ریل	۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب جا قفلی با جوشکاری	۷۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض متعلقات فلزی (ریل - شفت - پروفیل) هر طرف	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض متعلقات مکانیکی (بلبرنگ - اندکب)	۷۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه بازوبست گاور بصورت پیچی	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب تیغه کتیبه	۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه گندن گر کره قدیمی	۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه بازوبست کاور برش کاری و جوشکاری تا ۳ متر	۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه های متداول درب اتوماتیک پارکینگ	
هزینه ایاب و ذهاب و عیب یابی درب اتوماتیک پارکینگ	۷۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تنظیم برد و گد دادن ریموت	۴۵۰.۰۰۰ ریال
هزینه جزئی درب و تنظیم	۷۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض چشم درب اتوماتیک پارکینگ	۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض برد و برنامه ریزی مجدد درب اتوماتیک	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب بازو بدون جوشکاری	۴۵۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب و باز و بست بازو با جوشکاری هر بازو	۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه گندن ستون سنگکاری جهت نصب درب اتوماتیک	۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب پروفیل اضافه جهت چک پارکینگ هر لنکه	۵۵۴۴۶۱۱۸ - ۵۵۲۷۸۴۹۴ - ۵۵۴۴۹۰۴۴ - ۲۲۲۲۰۵۵۲ - ۱۶۲۲۲۴۳۵
هزینه سیم کشی درب اتوماتیک بدون سیم روکار	۵۵۴۴۶۱۱۸ - ۵۵۲۷۸۴۹۴ - ۵۵۴۴۹۰۴۴ - ۲۲۲۲۰۵۵۲ - ۱۶۲۲۲۴۳۵

نمایشگاه و دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آزادگان، جنب پل صنیع خانی، آهن مکان، فاز ۴ غربی، پلاک ۱۰۲۰

Website: www.ipaco-er.com

E-mail: automationiran@ymail.com

هزینه های متداول درب شیشه ای

هزینه ایاب و ذهاب و عیب یابی درب شیشه ای	۸۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تنظیم برد	۸۵۰.۰۰۰ ریال
هزینه جزئی درب و تنظیم	۷۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض چشم درب اتوماتیک شیشه ای	۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه سیم کشی درب اتوماتیک شیشه ای	۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض برد و برنامه ریزی مجدد درب اتوماتیک شیشه ای	۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تنظیم فریم و تراز کردن فریم بدون خارج کردن هنگرها	۷۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض هنگر فرسوده هر عدد	۳۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض سطح مقطع ریل	۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب کاور پشت و نصب مجدد رادار	۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب کتیبه تا ۴ متر بیچی	۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب کتیبه تا ۴ متر بصورت پاسار	۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض فریم بدون جداسازی فریمها	۸۵۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب و باز و بست فریم، هر فریم	۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض اسلت بدون فریم	۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض ریل درب شیشه ای دستی بدون تعویض هنگر	۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض کلید چند حالتی	۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه تعویض استپ درب شیشه ای دستی	۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه نصب مجدد کل سیستم	۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه های کلی	
هزینه ایاب و ذهاب در تهران موتور	۱۵۰.۰۰۰ ریال
هزینه ایاب و ذهاب در تهران خودرو	۳۵۰.۰۰۰ ریال
کرایه حمل بار در تهران	۷۰۰.۰۰۰ الی ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
کلیه هزینه ها در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری (۸.۳۰ الی ۱۸) ۴۰ درصد افزایش دارد	